



Cas d'un relais avec 2 bornes de commande
 1 Liaison directe à la masse
 2 liaison via un contact de sécurité

— Circuit de commande

— Circuit de puissance

■ Masse, (chassis de la machine)

B