


Voici la commande qui agit sur l'accélération et qui ne bouge pas....si je l'active à la main vers la gauche, le régime monte, mais elle revient en position initiale...



Tirette des gaz en position maxi

Ce ressort semble inadapté et non fonctionnel, je ne comprends pas son rôle...je ne sais pas ce qui a été bricolé, je viens d'acheter ce tracteur...HELP ME.....