


Mesure d'une tension le multimètre est en parallèle sur la charge R



Mesure d'un courant le multimètre est en série avec la charge R