

HF2218 K1 (ap 890000) les changements sont :

--> Couleur du fil d'alimentation du démarreur

--> Couleur du fil d'arrêt moteur , du compteur horaire

